



BIJLAGE 3

Gevel inspectie

Heinsbergenstraat 50, Uden
Linkerzijde voorgevel

Projectcode: 232400
Blok: N.v.t.



Geen schade waargenomen

Beoordeling gevelschade

Niet van toepassing

Heinsbergenstraat 50, Uden
Rechterzijde voorgevel

Projectcode: 232400
Blok: N.v.t.



Geen schade waargenomen

Beoordeling gevelschade

Niet van toepassing

Heinsbergenstraat 50, Uden
Rechterzijgevel

Projectcode: 232400
Blok: N.v.t.



Geen schade waargenomen

Beoordeling gevelschade

Niet van toepassing

Heinsbergenstraat 50, Uden
Achtergevel Linker deel

Projectcode: 232400
Blok: N.v.t.



Geen schade waargenomen

Beoordeling gevelschade

Niet van toepassing

Heinsbergenstraat 50, Uden
Achtergevel rechter deel

Projectcode: 232400
Blok: N.v.t.



Geen schade waargenomen

Beoordeling gevelschade

Niet van toepassing

Heinsbergenstraat 50, Uden
Linkerzijgevel

Projectcode: 232400
Blok: N.v.t.



Geen schade waargenomen

Beoordeling gevelschade

Niet van toepassing

Heinsbergenstraat 50, Uden
Voorgevel garage

Projectcode: 232400
Blok: N.v.t.



Geen schade waargenomen

Beoordeling gevelschade

Niet van toepassing

Heinsbergenstraat 50, Uden
Linkerzijgevel garage

Projectcode: 232400
Blok: N.v.t.



Geen schade waargenomen

Beoordeling gevelschade

Niet van toepassing

Heinsbergenstraat 50, Uden
Achtergevel garage

Projectcode: 232400
Blok: N.v.t.



Geen schade waargenomen

Beoordeling gevelschade

Niet van toepassing